


別紙様式

モニター受信簿		主任調査員	調査員	調査員	調査員
受信年月日	令和7年5月10日	措置年月日	令和	年	月 日
モニター氏名	八島 保	受信者氏名			
通報対象場所	庄内川左岸 22.6km から 26.4km まで（別紙図面のとおり）				
通報の内容	<p>●庄内川左岸 22.6km から 25.2km 付近</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・4月は4回堤防を回ってみましたが、車からのポイ捨てゴミと思われるコンビニ袋のゴミや空のペットボトルが法面に点々としていました。</li> </ul> <p>●庄内川左岸 23.8km 付近</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・4/29に部屋の片づけをしていたら、庄内川が増水したときの写真が出てきました。いつの写真かはわかりませんが、JR中央線の橋脚にある数値は、堤防上面からの数値でしょうか、3.3mほどまでできています。平常時の状態の写真を撮ってきましたが非常に高い水位です。今では河川事務所のホームページや放送局やケーブルテレビでも適宜放送していたり、常時放送している局もあるので、河川には近寄らず、カメラ映像を確認して身の安全を確保してほしいですね。</li> </ul>				
通報に対する措置					
特記事項 及び写真 （通報時の状況及び 措置完了後の状況等）	別添のとおり				

【平面図】 ※上記通報箇所を図示する。



【写真】

●庄内川左岸 23.8km 付近  
撮影年月日不明



・昔は河川の情報を得る手段がなかったため、堤防まで行って増水状況を確認して避難するかの判断をしていたと思います。

2026年5月5日撮影



・昔の写真と見比べると川の様子が全く違うことに驚きと恐怖を感じます。  
最近増水も少なくなりましたが、自宅に居て確認できる手段が増えたので安全に判断ができるようになりました。