


別紙様式

モニター受信簿①		主任調査員	調査員	調査員	調査員
受信年月日	令和 8 年 6 月 3 0 日		措置年月日	令和 年 月 日	
モニター氏名	八島 保		受信者氏名		
通報対象場所		庄内川左岸 22.6km から 26.4km まで（別紙図面のとおりに）			
通報の内容		●庄内川左岸 24. 8km 付近 法面に何やら黒い物体が放置されているかのようにありました。確認すると、耕運機らしきものに黒いシートがかけられていました。近くに畑はありますが、完全に法面を少し上がったところにあるのでここに止めたという感じではないし、不法投棄にしては上から転がってきた感じでもないです。先月はなかったので、なんとも不思議です。			
通報に対する措置					
特 記 事 項 及 び 写 真 （通報時の状況及び 措置完了後の状況等）		別添のとおりに			

【平面図】 ※上記通報箇所を図示する。



【写真】

●庄内川左岸 24.8km 付近




・法面に放置された可能におかれた耕運機のような機械

別紙様式

モニター受信簿②		主任調査員	調査員	調査員	調査員
受信年月日	令和 8 年 6 月 3 0 日		措置年月日	令和 年 月 日	
モニター氏名	八島 保		受信者氏名		
通報対象場所		庄内川左岸 22.6km から 26.4km まで（別紙図面のとおりに）			
通報の内容		●庄内川左岸 24. 3km 付近 堤防下を歩いていたら、ヒョコヒョコと鳥が現れました。 逆光だったのではっきりわかりませんでしたが、写真で判別するところ、ムクドリと思われます。 なかなか近くで見るとかわいいものでした。 昔は農作物に着く虫を食べたりとありがたい鳥だったようですが、今は都会で数が増えるなど害鳥と呼ばれるようになってしまったそうです。生態系が変わってしまってきているようです。			
通報に対する措置					
特 記 事 項 及 び 写 真 （通報時の状況及び 措置完了後の状況等）		別添のとおりに			

【平面図】 ※上記通報箇所を図示する。



【写真】

●庄内川左岸 24.3km 付近




・ムクドリ現れる

別紙様式

モニター受信簿③		主任調査員	調査員	調査員	調査員
受信年月日	令和 8 年 6 月 3 0 日		措置年月日	令和	年 月 日
モニター氏名	八島 保		受信者氏名		
通報対象場所		庄内川左岸 22.6km から 26.4km まで（別紙図面のとおり）			
通報の内容		●庄内川左岸 25.3km 付近 台風 7 号、8 号のダブル台風通過後、松川橋の橋脚には上流から流れてきた竹や流木が引っかかっていました。 流木が引っかかっているあたりまで増水していたことがわかります。今回は危険水位まで増水せず大事には至りませんでした。こうした大きなものが上流から流れてくるので、水流以外にも危険な要素があります。 この日は少し流れが速い感じですが、比較的穏やかな流れへ平静を取り戻していました。			
通報に対する措置					
特 記 事 項 及 び 写 真 （通報時の状況及び 措置完了後の状況等）		別添のとおり			

【平面図】 ※上記通報箇所を図示する。



【写真】

●庄内川左岸 25.3km 付近



・台風あとの様子