

モニター報告書

報 告 日	令和8年7月31日
報 告 者	河川愛護モニター 綿谷博昭
報告・場所	担当範囲 庄内川右岸 34.8km～38.0km
写 真 その他	      写真 上段 (①) 35.0km 付近の堤防。堤防上から庄内川川辺に通ずる道も、直に雑草繁茂 中段 (②) 35.2km 付近から河川敷・庄内川を見下ろすが、雑草繁茂で双方共に見えず。 右写真 (③) 35.7 k m 付近 排水口辺り 下段 (④) 36.2km 付近 前原公園は道路を挟んで庄内川の堤防 左写真 堤防上の雑草越しに庄内川・対岸の建物が見える。 右写真 堤防上と思っていた所に町内会の看板

連絡箇所

