

【8月22日 速報版】

平成29年8月18日大雨による 庄内川流域の出水状況（第1報）




中部地方整備局
庄内川河川事務所

平成29年8月18日大雨による降雨の状況


- 日本海に低気圧があり、ほとんど停滞していたが、この低気圧に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込んでおり、上空には寒気を伴った気圧の谷が本州付近を東へ進んでいたため大気の状態が非常に不安定となった。
- 多治見雨量観測所においては、8月18日10時から11時までの1時間に45mmを観測し、8月18日の7時の降り始めからの累加雨量172mmを記録しました。

天気図（8月18日9時）




出典：気象庁HP

レーダー雨量（8月18日10時）



出典：気象庁HP


多治見雨量観測所 雨量（8月18日7時～8月19日0時）



※本数値は、速報値であるため変更となる可能性があります。

庄内川の状況

- 庄内川の土岐観測所では出動水位に達し、多治見観測所では出動水位を超過しました。
- 直轄管理区間における浸水被害は見受けられませんでした。なお、堤防等の施設被害については、現在調査中です。



(単位:m)

河川名	観測所名	今回 ※1 最高水位	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	出動水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位	計画 高水位
庄内川	とぎ 土岐	8/18 11:40 4.00	2.40	3.00	4.00 4.00	4.50	4.70	6.39
	たじみ 多治見	8/18 12:10 3.80	2.50	3.20	3.70 3.80	4.70	5.00	6.78
	しだみ 志段味	8/18 12:40 4.81	3.40	4.60	5.20 4.81	5.90	6.40	7.50
	びわじま 枇杷島	8/18 15:20 5.53	4.60	5.60	6.30 5.53	8.50	8.90	9.08

※1 今回最高水位は速報値(10分単位)

※本数値は、速報値であるため変更となる可能性があります。


河川の出水状況

◇出水状況写真

【枇杷島観測所】 清須市西枇杷島町小田井1丁目




【志段味観測所】 名古屋市守山区志段味真光寺




河川の出水状況

◇出水状況写真

【土岐観測所】土岐市土岐津高山





【多治見観測所】多治見市豊岡町3丁目




河川の出水状況

◇観測所水位

【枇杷島観測所】






【志段味観測所】



※本数値は、速報値であるため変更となる可能性があります。

河川の出水状況

◇観測所水位



※本数値は、速報値であるため変更となる可能性があります。



国土交通省 中部地方整備局

庄内川河川事務所

〒462-0052 名古屋市北区福德町5-52 TEL052-914-6711

ホームページアドレス <http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/>

【8月22日 速報版】