

土岐川・庄内川・矢田川の安全な河川利用のために

～夏休みを前に、川の中の危険や注意して頂きたいことをお知らせします。～

■ 急激な水位上昇に注意しましょう。

- ・今いる場所が晴れていても、上流の雨で一気に増水する可能性があります。
- ・川の水が増水すると退路を断たれてしまうので注意が必要です。

中州に渡ることのできる施設（矢田川）



平成23年7月の
土岐川で急な
水位上昇が発生

土岐川の水位が20分
で1.8m、急に高くな
りました。



20
分後



■ 複雑な流れに注意しましょう。

- ・人工的な構造物の周辺では複雑な流れが
発生していることが多く、引っかけると
動けなくなってしまいます。
- ・堰堤の下は強力な渦が発生しています。
横方向の流れの変化が無く抜け出すこと
が困難です。
- ・河口付近は潮位の影響で水深が変わります。

河口に近い階段護岸（庄内川）



人工構造物の周りで急に深くなる場所(庄内川)



水際に落差のある護岸(土岐川)



【問合せ先】 土岐川・庄内川安全な河川利用連絡会 事務局 庄内川河川事務所管理課
TEL 052-914-6714 FAX052-914-6784

《平成24年 夏休み前の点検で見つけた川遊びの危険箇所》

平成24年6月13日、14日、沿川の自治体やNPO等で構成する「土岐川・庄内川安全な河川利用連絡会」で、河川利用の見られる施設周辺の安全利用点検を行いました。この点検で把握された、**利用の際に注意が必要な箇所**をお知らせします。（これ以外にも、川の中には思いがけず危険な箇所があります。）

NO.	川の名前	位置図	点検の時の様子	川の危険、気をつけること
1	庄内川 右岸 5.8km	<p>親水護岸（名古屋市中川区富田町）</p>		<ul style="list-style-type: none"> 川の水面でボートの練習などに利用されている。 点検の時は水位が高く、階段前面の水深が深かった。 水際では転落する危険。 河口に近い所では、潮位の影響を受けて水深が変化するので、時によって深い時や浅い時がある。
2	庄内川 右岸 13.8km	<p>みずとびあ庄内上流 （清須市西枇杷島町北枇杷島池）</p>		<ul style="list-style-type: none"> 水防拠点となっている「みずとびあ庄内」の上流で、河川の利用が見られる。 岸から川の中に進入できる状況になっている。 川の中に残っている構造物の周りでは複雑な流れが発生しており、水深が急に深くなる所がある。
3	矢田川 右岸 2.4km	<p>矢田川こどもの水辺付近 （名古屋市区成願寺地先）</p>		<ul style="list-style-type: none"> 「矢田川こどもの水辺」は、地元の小学校などを対象にした総合学習などに利用。 施設の周りで急に深くなる場所は見られなかった。 矢田川は急な水位上昇に注意が必要。（現地には注意看板） 川の水が急に増えた時に中洲から戻って来られなくなるおそれがある。
4	土岐川 右岸 47.4km	<p>親水・階段護岸 （多治見市前畑町地先）</p>		<ul style="list-style-type: none"> 県立病院前の階段護岸で、水辺に近づきやすい。 階段からすぐに、水深の深くなる場所があり、注意が必要。
5	土岐川 右岸 57.8km	<p>セラトピア前 親水・環境護岸 （土岐市土岐津町地先）</p>		<ul style="list-style-type: none"> セラトピア土岐の前面で、公園として利用されている。 平成23年7月に、20分間で1.8mの急な水位上昇が発生した場所。 一部、草の無い所は人が入るようになっている。 水際に段差が大きく、転落に注意が必要。