

【施設効果事例】十王沢第1砂防堰堤(長野県木曾郡上松町)

※速報値

災害発生日 : 平成30年9月5日
降雨状況 : 連続雨量 155mm(9月4日6時~9月5日7時)
最大時間雨量 38mm(9月5日0時~1時)
※滑川雨量観測所
発生箇所 : 長野県木曾郡上松町
崩壊状況 : 流木捕捉量 約2000m³
状況 : 既設砂防堰堤が9月4日からの大雨により流出した流木を捕捉し、下流地区への被害を未然に防止した



長野県木曾郡上松町



本堰堤下流面

土砂流出発生直後
(H30.9.5)

堰堤下流



堰堤上流

捕捉量:
約2000m³

堰堤上流からの堆砂状況