



# 多治見砂防国道事務所

## 【速報】牙岩(きばいわ)の一部崩落について

### 記者発表資料

#### 1. 概要

12月16日(月)、関係県市町村と合同にて事業箇所等の視察をヘリコプターにてした際に、木曽川水系 北股沢の源流域にある「牙岩(きばいわ)」の一部が崩落しているのを確認しました。

(※「牙岩」は木曽山脈(いわゆる「中央アルプス」)の麦草岳と木曽前岳の間にあり、地元では鋭く天を突く牙のようにみえることから牙岩と呼ばれています)

#### 2. 内容

今回の「牙岩」の一部崩落は、多治見砂防国道事務所が設置しているライブカメラを確認したところ、11月26日11時53分過ぎに発生していたのが確認できました。

また、一部崩落の規模は、推定60m<sup>3</sup>(10m×3m×2m)程度と思われ、崩落の原因是オーバーハング状になっていた岩塊が、凍結融解によって剥離したものと推察され、現時点で大規模な崩落に拡大する可能性は低いものと考えられます。

今回の「牙岩」の一部崩落に関して、ライブカメラの映像とヘリコプターでの映像を事務所ツイッターに投稿しています。

Twitterアドレスはこちら  
[https://twitter.com/mlit\\_tajimi](https://twitter.com/mlit_tajimi)

#### 3. 資料 添付資料 なし

### 配布先

木曽合同庁舎記者室、日刊建設工業新聞社、日刊工業新聞社、建通新聞社、建設通信新聞社、日本工業経済新聞社、新建新聞社

### 問い合わせ先

多治見砂防国道事務所 副所長	大森 秀人	TEL 0572-25-8024	FAX 0572-25-1038
砂防調査課長	田島 健		

道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル **#9910** (通話料無料・24時間受付)