


## 〈位置図〉



## 〈平面図〉（訓練場所）



## 〈遮断機〉（写真は過去の訓練状況です。）



遮断機は車道の両側についており、ゲートを下ろし通行止を行います。



操作ボタンの確認をします。

## 平成18年度 全面通行止を実施

<概要>

平成18年7月19日 7時30分から14時まで**6時間30分**にわたり  
**全面通行止**

<区間>

19号中津川市山口～長野県南木曾町の区間**(6.5km)**

<観測雨量>

連続雨量**179mm** (規制雨量150mm)



(H18. 7. 19 中津川市山口 黍生ゲート)



(全面通行止を実施中)



(国道19号 弥栄橋交差点)



(水位が上昇した木曾川)