

おおさわがわ
大沢川災害復旧工事

岐阜県多治見市大原町

1. 事業概要

庄内川水系大原(おおはら)川支川大沢(おおさわ)川左支川では、平成23年9月20日の台風15号により、上流部の山腹が崩壊し、土石流が発生しました。

今回、谷止工6基と砂防堰堤の施工を行い下流民家の保全を図ります。

大沢川砂防堰堤



2. 事業主体

中部地方整備局多治見砂防国道事務所

3. 事業内容


件名：平成24年度庄内川水系大沢川砂防堰堤災害関連緊急工事

請負者：(株)藤本組


工期：平成24年7月20日 ~ 平成25年3月29日




崩壊箇所(谷止工計画地点)




流出土砂(多治見市道513600号)




砂防堰堤正面図



砂防堰堤横断面図



谷止工正面図



谷止工横断面図