

# 1工区における水質モニタリング

調査位置図に示す岐阜県瑞浪市釜戸町地内において、水質モニタリングを実施しています。

地下水モニタリング地点：4箇所（R5W1-1、R5W1-2、R5W1-3、R5W1-4）

表流水モニタリング地点：6箇所（R5R1-1、R5R1-2、R5R1-3、R5R1-4、R5R1-5、R5R1-6）

- これまで実施している水質モニタリングでは、地下水の1地点（R5W1-2）において、令和6年7月以降「砒素」の環境基準超過が確認されています。また、表流水の1地点（R5R1-3）において、令和6年8月に「鉛」の環境基準超過が確認されています。
- 仮置きヤード及び盛土封じ込め箇所における工事の施工前であるため、自然由来による影響と考えています。
- 令和7年5月から、仮置きヤードにおいて順次施工を始める予定です。
- 引き続き、水質モニタリングの結果を更新します。

※水質モニタリングにおいて環境基準超過が確認された場合は、「岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱」に基づき、岐阜県へ報告します。