

主な災害の記録（木曽川水系）

昭和7年8月 「四ツ目水害」集中豪雨による災害（中津川市）

集中豪雨により四ツ目川が氾濫

〈中津川市内〉

死者2名、負傷者24名

流出家屋63戸、全半壊住宅245戸、土砂流入家屋212戸


橋の流失18箇所、道路決壊18km



大きな被害を受けた中津川駅



被災箇所に残された巨石



四ツ目川下流の洪水氾濫区域

出典 中津川市「中津町の水害と復興誌」平成9年8月より

昭和36年6月 豪雨による災害（中津川市・木曽郡）

多大の崩壊が発生

〈中津川市〉 川上地区孤立、死者2名、行方不明者3名

〈南木曽町〉 死者1名、住家全壊1戸、半壊1戸、床下浸水3戸、非住家3戸

〈大桑村〉 住家床上浸水4戸、非住家2戸

〈上松町〉 住家床下浸水6戸



川上地区の被災状況



川上地区の被災状況（出典「50年の歩み」）

昭和40年7月 豪雨による災害（南木曽町）

豪雨により、蘭川、与川、大沢田川等で氾濫。家屋流失・全壊17戸、半壊5戸、床上浸水40戸。



大沢田川 中央本線及び住宅地の被災状況




大沢田川の土砂流出状況

昭和41年6月 「南木曽災害」豪雨による災害（南木曽町）

豪雨により南木曽町を中心に各所で土石流が発生。三留野地区をはじめとして家屋流失・全壊38戸、半壊111戸、橋梁の流失等、大きな被害。

昭和41年6月24日 南木曽町豪雨被害状況略図



出典「南木曽町「南木曽災害」昭和42年3月」を加筆



土石流に破壊された家屋



南木曽橋の主桁にせまる濁流（出典：「中部の水害」）

平成12年9月 台風14号と秋雨前線による災害（中津川市・南木曽町）

中津川市の各所で土砂崩れが発生し、床下浸水家屋31戸、道路不通17箇所、南木曽町で床下浸水4戸。



中津川支線 一の沢の土砂流出状況



中津川支川 小滝ヶ沢の土砂流出状況

平成26年7月 台風8号による災害（南木曽町）

梨子沢にて土石流が発生し、三留野地区で死者1名、負傷者3名、家屋全壊16戸、半壊・損壊11戸、橋梁の流失や国道19号通行止め、JR中央本線の不通等大きな被害が出た。



土砂堆積状況（梨子沢第2砂防堰堤）



災害発生直後の様子