

梨子沢土石流

平成26年7月9日 長野県南木曽町で発生した土石流災害

平成26年7月9日に、長野県木曽郡南木曽町において土石流災害が発生しました。災害発生直後より、二次災害防止等のため、溪流状況調査、監視カメラ設置、砂防堰堤等に堆積した土砂の撤去等を実施しました。



梨子沢第2砂防堰堤(空っぽの状態)



災害後の土砂等の捕捉状況

