


水質分析結果(2012年6月分)

実施日:6月1日

種別		単位	残土処理場		プラント原水	プラント処理水	調整池放流水	新滝ヶ洞溜池		
採取地点			コルゲート(東)	コルゲート(西)				流入口	放流後	
分析項目	pH		-	5.6	6.7	5.9	6.7	6.5	7.2	7.4
	Cd	カドミウム	mg/l	0.0011	0.0006	0.0011	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	Pb	鉛	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	F	フッ素	mg/l	0.60	0.50	0.50	0.50	0.20	0.10	0.10
	As	砒素	mg/l							
	T-Hg	総水銀	mg/l							
	Se	セレン	mg/l							
	B	ホウ素	mg/l							
	SS	浮遊物質	mg/l	13	4	8	<1	<1	4	2
	Cu	銅	mg/l	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.18	0.13	0.18	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
		硫酸イオン	mg/l							
		カルシウム	mg/l							
	EC	電気伝導度	mS/cm							
	Na	ナトリウム	mg/l							
実施機関			可児市	可児市	可児市	可児市	可児市	可児市	可児市	



:分析していないことを示す

「<〇. 〇」の表示は、〇. 〇mg/L未満を表す。



:環境基準に不適合
(人の健康の保護に関する環境基準)
(年平均での評価であるため参考値)



:排水基準に不適合