


水質分析結果(2012年9月分)

実施日:9月1日

種別		単位	残土処理場		プラント原水	プラント処理水	調整池放流水	新滝ヶ洞溜池		
採取地点			コルゲート(東)	コルゲート(西)				流入口	放流後	
分析項目	pH		-	5.5	6.6	5.8	6.3	7.4	7.0	6.8
	Cd	カドミウム	mg/l	0.0010	0.0006	0.0010	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	Pb	鉛	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	F	フッ素	mg/l	0.20	0.16	0.19	0.22	0.12	0.15	0.12
	As	砒素	mg/l							
	T-Hg	総水銀	mg/l							
	Se	セレン	mg/l							
	B	ホウ素	mg/l							
	SS	浮遊物質	mg/l	12	<1	14	<1	5	3	11
	Cu	銅	mg/l	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.19	0.10	0.18	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
		硫酸イオン	mg/l							
		カルシウム	mg/l							
	EC	電気伝導度	mS/cm							
	Na	ナトリウム	mg/l							
実施機関			国	国	国	国	国	国	国	



:分析していないことを示す

「<0. 0」の表示は、0. 0mg/L未満を表す。



:環境基準に不適合
(人の健康の保護に関する環境基準)
(年平均での評価であるため参考値)



:排水基準に不適合