水質分析結果(2012年12月分)

実施日:12月3日

種別			単 位	残土処理場		プラント原水	プラント処理水	調整池放流水	新滝ヶ洞溜池	
採取地点				コルゲート(東)	コルゲート(西)	ノフンド床外	フランド処理が	刚走/6从外外	流入口	放流後
分析項目	рН		_	5.2	7.2	5.7	6.9	6.8	6.5	6.6
	Cd	カドミウム	mg/l	0.0020	0.0008	0.0017	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	Pb	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	F	フッ素	mg/l	0.50	0.40	0.40	0.30	0.20	0.10	0.10
	As	砒素	mg/l							
	T-Hg	総水銀	mg/l							
	Se	セレン	mg/l							
	В	ホウ素	mg/l							
	SS	浮遊物質	mg/l	16	8	15	1	2	2	2
	Cu	銅	mg/l	0.05	0.02	0.05	< 0.01	<0.01	< 0.01	< 0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.37	0.15	0.33	0.01	0.04	0.01	0.01
	硫酸イオン		mg/l							
	カルシウム		mg/l							
	EC	電気伝導度	mS/cm							
	Na	ナトリウム	mg/l							
	実施機関			可児市	可児市	可児市	可児市	可児市	可児市	可児市

 :分析していないことを示す
 「<O. O」の表示は、O. Omg/L未満を表す。</td>

 :環境基準に不適合
 :環境基準に不適合

(人の健康の保護に関する環境基準)

(ケェルマのシエマナフナル会会は)

(年平均での評価であるため参考値)