


水質分析結果(2013年3月分)

実施日:3月1日

種別	単位	残土処理場		プラント原水	プラント処理水	調整池放流水	新滝ヶ洞溜池			
		採取地点	コルゲート(東)				コルゲート(西)	流入口	放流後	
分析項目	pH	-	5.3	6.7	5.6	6.7	6.9	6.9	7.0	
	Cd	カドミウム	mg/l	0.0024	0.0022	0.0024	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	Pb	鉛	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	F	フッ素	mg/l	0.45	0.39	0.37	0.29	0.20	0.12	0.11
	As	砒素	mg/l							
	T-Hg	総水銀	mg/l							
	Se	セレン	mg/l							
	B	ホウ素	mg/l							
	SS	浮遊物質	mg/l	14	8	15	<1	<1	2	4
	Cu	銅	mg/l	0.05	0.04	0.05	<0.01	0.03	<0.01	0.02
	Zn	亜鉛	mg/l	0.32	0.31	0.30	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
		硫酸イオン	mg/l							
		カルシウム	mg/l							
	EC	電気伝導度	mS/cm							
	Na	ナトリウム	mg/l							
実施機関			国	国	国	国	国	国	国	



:分析していないことを示す

「<0. 0」の表示は、0. 0mg/L未満を表す。



:環境基準に不適合  
(人の健康の保護に関する環境基準)  
(年平均での評価であるため参考値)



:排水基準に不適合