


水質分析結果(2013年5月分)

実施日:5月1日

種別	単位	残土処理場		プラント原水	プラント処理水	調整池放流水	新滝ヶ洞溜池			
		採取地点	コルゲート(東)				コルゲート(西)	流入口	放流後	
分析項目	pH	-	5.0	6.5	5.2	6.8	7.2	6.8	6.8	
	Cd	カドミウム	mg/l	0.0027	0.0022	0.0024	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	Pb	鉛	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	F	フッ素	mg/l	0.63	0.38	0.53	0.32	0.19	0.11	0.09
	As	砒素	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	T-Hg	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	Se	セレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	B	ホウ素	mg/l	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	SS	浮遊物質	mg/l	16	10	16	3	<1	5	2
	Cu	銅	mg/l	0.07	0.03	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.42	0.37	0.38	0.01	0.06	0.01	0.01
		硫酸イオン	mg/l	340	430	390	400	200	32	20
		カルシウム	mg/l	82	110	98	140	74	18	12
	EC	電気伝導度	mS/cm	0.71	0.84	0.78	0.92	0.51	0.15	0.11
	Na	ナトリウム	mg/l	11	10	12	13	9.6	3.5	2.5
実施機関			国	国	国	国	国	国	国	



:分析していないことを示す

「<0. 〇」の表示は、〇. 〇mg/L未満を表す。



:環境基準に不適合
(人の健康の保護に関する環境基準)
(年平均での評価であるため参考値)



:排水基準に不適合