


水質分析結果(2013年7月分)

実施日:7月1日

種別	採取地点	単位	残土処理場		プラント原水	プラント処理水	調整池放流水	新滝ヶ洞溜池	
			コルゲート(東)	コルゲート(西)				流入口	放流後
分析項目	pH	-	5.1	6.6	5.5	7.1	7.4	7.0	7.7
	Cd	カドミウム	0.0025	0.0007	0.0022	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	Pb	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	F	フッ素	0.53	0.20	0.39	0.30	0.17	0.12	0.13
	As	砒素							
	T-Hg	総水銀							
	Se	セレン							
	B	ホウ素							
	SS	浮遊物質	14	2	16	<1	<1	1	27
	Cu	銅	0.04	0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	0.35	0.12	0.30	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
		硫酸イオン							
		カルシウム							
	EC	電気伝導度	mS/cm						
	Na	ナトリウム	mg/l						
実施機関			国	国	国	国	国	国	国



:分析していないことを示す

「<〇. 〇」の表示は、〇. 〇mg/L未満を表す。



:環境基準に不適合
(人の健康の保護に関する環境基準)
(年平均での評価であるため参考値)



:排水基準に不適合