


水質分析結果(2013年11月分)

実施日:11月1日

種別		単位	残土処理場		プラント原水	プラント処理水	調整池放流水	新滝ヶ洞溜池		
採取地点			コルゲート(東)	コルゲート(西)				流入口	放流後	
分析項目	pH		-	4.8	6.7	4.8	7.2	7.1	7.0	6.9
	Cd	カドミウム	mg/l	0.0041	0.0019	0.0034	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	Pb	鉛	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	F	フッ素	mg/l	0.93	0.36	0.75	0.50	0.33	0.13	0.13
	As	砒素	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	T-Hg	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	Se	セレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	B	ホウ素	mg/l	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	SS	浮遊物質	mg/l	7	5	13	<1	<1	2	3
	Cu	銅	mg/l	0.07	0.02	0.06	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.54	0.24	0.45	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	硫酸イオン		mg/l	430	390	570	570	280	79	34
	カルシウム		mg/l	100	110	110	150	110	27	15
	EC	電気伝導度	mS/cm	0.86	0.78	0.86	1.0	0.70	0.22	0.13
	Na	ナトリウム	mg/l	9.9	11	9.7	10	8.0	3.3	1.7
実施機関			国	国	国	国	国	国	国	



:分析していないことを示す

「<〇. 〇」の表示は、〇. 〇mg/L未満を表す。



:環境基準に不適合  
(人の健康の保護に関する環境基準)  
(年平均での評価であるため参考値)



:排水基準に不適合