## 水質分析結果(2014年3月分)

実施日:3月1日

種別			単 位	残土処理場		プラント原水	プラント処理水	調整池放流水,	新滝ヶ洞溜池	
採取地点				コルゲート(東)	コルゲート(西)	フ	フランド処理外	m 走/6/从州小	流入口	放流後
分析項目	Hq		_	4.8	6.6	5.2	6.8	6.9	6.8	6.9
	Cd	カドミウム	mg/l	0.0026	0.0015	0.0020	0.0006	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	Pb	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	F	フッ素	mg/l	0.53	0.40	0.43	0.33	0.15	0.06	0.08
	As	砒素	mg/l							
	T-Hg	総水銀	mg/l							
	Se	セレン	mg/l							
	В	ホウ素	mg/l							
	SS	浮遊物質	mg/l	18	8	16	7	1	4	4
	Cu	銅	mg/l	0.05	0.02	0.05	<0.01	0.02	0.01	0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.37	0.22	0.28	0.05	0.03	< 0.01	<0.01
	硫酸イオン		mg/l							
	カルシウム		mg/l							
	EC	電気伝導度	mS/cm							
	Na	ナトリウム	mg/l							
	実施機関			田	国	田	玉	国	玉	国

: 分析していないことを示す 「〈〇. 〇」の表示は、〇. 〇mg/L未満を表す。 : 環境基準に不適合 (人の健康の保護に関する環境基準)

(年平均での評価であるため参考値)