



水質分析結果(2014年7月)

実施日:7月1日

種別	採取地点	単位	残土処理場		プラント原水	調整池放流水	大萱黄瀬戸橋	新滝ヶ洞溜池		小淵溜池流入
			コルゲート(東)	コルゲート(西)				流入口	放流後	
	pH	—	5.6	6.5	6.1	7.0	7.2	7.0	7.2	7.2
Cd	カドミウム	mg/l	0.0010	0.0005	0.0010	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
Pb	鉛	mg/l								
F	フッ素	mg/l	0.22	0.22	0.19	0.14	0.13	0.08	0.15	0.13
As	砒素	mg/l								
T-Hg	総水銀	mg/l								
Se	セレン	mg/l								
B	ホウ素	mg/l								
SS	浮遊物質	mg/l	7	1	8	2	4	1	4	1
Cu	銅	mg/l	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Zn	亜鉛	mg/l	0.17	0.10	0.16	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硫酸イオン	mg/l								
	カルシウム	mg/l								
EC	電気伝導度	mS/cm								
Na	ナトリウム	mg/l								
実施機関			国	国	国	国	国	国	国	国

 :分析していないことを示す

「<〇. 〇」の表示は、〇. 〇mg/L未満を表す。

 :環境基準に不適合
(人の健康の保護に関する環境基準)
(年平均での評価であるため参考値)

 :排水基準に不適合