



水質分析結果(2014年11月)

実施日:11月1日

種別	採取地点	単位	残土処理場		プラント原水	調整池放流水	大萱黄瀬戸橋	新滝ヶ洞溜池		小淵溜池流入	
			コルゲート(東)	コルゲート(西)				流入口	放流後		
分析項目	pH	—	5.3	7.0	5.9	6.7	6.8	6.8	6.7	6.9	
	Cd	カドミウム	mg/l	0.0011	<0.0003	0.0010	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	Pb	鉛	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	F	フッ素	mg/l	0.21	0.15	0.18	0.10	0.06	0.09	0.08	0.07
	As	砒素	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	T-Hg	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	Se	セレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	B	ホウ素	mg/l	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	SS	浮遊物質	mg/l	22	17	19	5	47	23	4	21
	Cu	銅	mg/l	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.21	0.06	0.20	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.01
		硫酸イオン	mg/l	240	79	260	29	8	8.8	8.3	14
		カルシウム	mg/l								
	EC	電気伝導度	mS/cm								
Na	ナトリウム	mg/l									
実施機関			国	国	国	国	国	国	国	国	

 : 分析していないことを示す

「<0.0」の表示は、0.0mg/L未満を表す。

 : 環境基準に不適合  
(人の健康の保護に関する環境基準)  
(年平均での評価であるため参考値)

 : 排水基準に不適合