


水質分析結果(2015年5月)

実施日:5月1日

種別	採取地点	単位	残土処理場		迂回水路 [プラント原水]	調整池放流水	大萱黄瀬戸橋	新滝ヶ洞溜池		小淵溜池流入	
			コルゲート(東)	コルゲート(西)				流入口	放流後		
分析項目	pH	—	5.1	6.5	5.9	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	
	Cd	カドミウム	mg/l	0.0017	0.0016	0.0015	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	Pb	鉛	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	F	フッ素	mg/l	0.42	0.33	0.39	0.11	0.10	0.05	0.13	0.07
	As	砒素	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	T-Hg	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	Se	セレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	B	ホウ素	mg/l	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	SS	浮遊物質	mg/l	13	16	12	4	2	3	3	3
	Cu	銅	mg/l	0.05	0.04	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.26	0.24	0.23	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		硫酸イオン	mg/l	310	360	370	62	33	11	8.2	12
		カルシウム	mg/l								
	EC	電気伝導度	mS/cm								
	Na	ナトリウム	mg/l								
実施機関			国	国	国	国	国	国	国	国	

 : 分析していないことを示す

「<0.0」の表示は、0.0mg/L未満を表す。

 : 環境基準に不適合
(人の健康の保護に関する環境基準)
(年平均での評価であるため参考値)

 : 排水基準に不適合