


水質分析結果(2015年7月)

実施日:7月13日

種別	採取地点	単位	残土処理場		迂回水路 [プラント原水]	調整池放流水	大萱黄瀬戸橋	新滝ヶ洞溜池		小淵溜池流入	
			コルゲート(東)	コルゲート(西)				流入口	放流後		
	pH	-	4.8	6.3	5.3	6.9	7.1	7.0	7.0	7.2	
分析項目	Cd	カドミウム	mg/l	0.0024	0.0017	0.0021	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	Pb	鉛	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	F	フッ素	mg/l	0.59	0.40	0.53	0.11	0.15	0.10	0.11	0.12
	As	砒素	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	T-Hg	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	Se	セレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	B	ホウ素	mg/l	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	SS	浮遊物質	mg/l	13	12	17	2	3	3	4	2
	Cu	銅	mg/l	0.06	0.03	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.38	0.26	0.33	0.07	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		硫酸イオン	mg/l	360	360	400	85	28	11	8.7	18
		カルシウム	mg/l								
	EC	電気伝導度	mS/cm								
	Na	ナトリウム	mg/l								
実施機関			国	国	国	国	国	国	国	国	

 : 分析していないことを示す

「<0.0」の表示は、0.0mg/L未満を表す。

 : 環境基準に不適合
(人の健康の保護に関する環境基準)

 : 排水基準に不適合

(年平均での評価であるため参考値)