

水質分析結果(2015年8月)


実施日:8月28日

種別	採取地点	単位	残土処理場		迂回水路	調整池放流水	大萱黄瀬戸橋	新滝ヶ洞溜池		小淵溜池流入	
			コルゲート(東)	コルゲート(西)	[プラント原水]			流入口	放流後		
	pH	-	5.6	6.4	6.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.3	
分析項目	Cd	カドミウム	0.0007	0.0003	0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	Pb	鉛									
	F	フッ素	0.25	0.22	0.27	0.08	<0.05	0.07	0.11	<0.05	
	As	砒素									
	T-Hg	総水銀									
	Se	セレン									
	B	ホウ素									
	SS	浮遊物質	mg/l	8	3	8	2	5	9	11	4
	Cu	銅	mg/l	0.02	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.14	0.09	0.13	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		硫酸イオン	mg/l								
		カルシウム	mg/l								
	EC	電気伝導度	mS/cm								
	Na	ナトリウム	mg/l								
		実施機関		国	国	国	国	国	国	国	国

 : 分析していないことを示す

「<〇. 〇」の表示は、〇. 〇mg/L未満を表す。

 : 環境基準に不適合

 : 排水基準に不適合

(人の健康の保護に関する環境基準)

(年平均での評価であるため参考値)