


水質分析結果(2015年9月)

実施日:9月11日

種別	採取地点	単位	残土処理場		迂回水路	調整池放流水	大萱黄瀬戸橋	新滝ヶ洞溜池		小淵溜池流入	
			コルゲート(東)	コルゲート(西)	[プラント原水]			流入口	放流後		
	pH	—	4.6	6.3	4.7	6.9	7.0	6.9	6.8	7.0	
分析項目	Cd	カドミウム	mg/l	0.0050	0.0016	0.0041	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	Pb	鉛	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	F	フッ素	mg/l	0.90	0.31	0.74	<0.05	<0.05	0.12	0.08	0.07
	As	砒素	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	T-Hg	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	Se	セレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	B	ホウ素	mg/l	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	SS	浮遊物質	mg/l	4	4	12	1	5	4	4	7
	Cu	銅	mg/l	0.16	0.03	0.12	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.88	0.25	0.73	0.05	0.03	0.01	0.01	0.01
		硫酸イオン	mg/l	590	340	560	150	29	23	19	17
		カルシウム	mg/l								
	EC	電気伝導度	mS/cm								
	Na	ナトリウム	mg/l								
実施機関			国	国	国	国	国	国	国	国	

 : 分析していないことを示す

「<0. 〇」の表示は、0. 〇mg/L未満を表す。

 : 環境基準に不適合
 (人の健康の保護に関する環境基準)

 : 排水基準に不適合
 (年平均での評価であるため参考値)