



水質分析結果(2015年10月)

実施日:10月26日

種別	採取地点	単位	残土処理場		迂回水路 [プラント原水]	調整池放流水	大萱黄瀬戸橋	新滝ヶ洞溜池		小淵溜池流入	
			コルゲート(東)	コルゲート(西)				流入口	放流後		
	pH	-	5.6	7.1	6.4	6.6	7.1	7.0	7.0	7.2	
分析項目	Cd	カドミウム	mg/l	0.0012	0.0006	0.0014	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	Pb	鉛	mg/l								
	F	フッ素	mg/l	0.27	0.26	0.26	<0.05	0.06	0.08	0.07	0.06
	As	砒素	mg/l								
	T-Hg	総水銀	mg/l								
	Se	セレン	mg/l								
	B	ホウ素	mg/l								
	SS	浮遊物質	mg/l	6	8	16	2	6	3	5	<1
	Cu	銅	mg/l	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.17	0.08	0.15	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		硫酸イオン	mg/l								
		カルシウム	mg/l								
	EC	電気伝導度	mS/cm	0.50	0.65	0.53	0.12	0.38	0.086	0.080	0.10
	Na	ナトリウム	mg/l								
		実施機関		国	国	国	国	国	国	国	国

 :分析していないことを示す 「<0. 〇」の表示は、〇. 〇mg/L未満を表す。

 :環境基準に不適合 (人の健康の保護に関する環境基準)
 :排水基準に不適合 (年平均での評価であるため参考値)