


水質分析結果(2016年3月)

実施日:3月1日

種別	採取地点	単位	残土処理場		迂回水路 [プラント原水]	調整池放流水	大萱黄瀬戸橋	新滝ヶ洞溜池		小淵溜池流入	
			コルゲート(東)	コルゲート(西)				流入口	放流後		
分析項目	pH	-	5.5	7.0	6.3	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	
	Cd	カドミウム	mg/l	0.0015	0.0014	0.0014	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	Pb	鉛	mg/l								
	F	フッ素	mg/l	0.30	0.42	0.29	0.09	0.06	0.08	<0.05	0.07
	As	砒素	mg/l								
	T-Hg	総水銀	mg/l								
	Se	セレン	mg/l								
	B	ホウ素	mg/l								
	SS	浮遊物質	mg/l	8	14	12	<1	3	2	4	1
	Cu	銅	mg/l	0.03	0.02	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.25	0.22	0.23	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		硫酸イオン	mg/l								
		カルシウム	mg/l								
	EC	電気伝導度	mS/cm	0.53	0.74	0.59	0.35	0.078	0.080	0.067	0.068
	Na	ナトリウム	mg/l								
	実施機関			国	国	国	国	国	国	国	国

 : 分析していないことを示す

「<〇. 〇」の表示は、〇. 〇mg/L未満を表す。

 : 環境基準に不適合

 : 排水基準に不適合

(人の健康の保護に関する環境基準)

(年平均での評価であるため参考値)