


水質分析結果(2017年9月)

実施日:9月29日

種別		単位	残土処理場		迂回水路放流 [プラント原水]	調整池放流・放流 [調整池放流水]	バックグラウンド [迂回水路放流点上流部]		新滝ヶ洞溜池		大萱黄瀬戸橋	小淵溜池流入	
採取地点			コルゲート(東)	コルゲート(西)			放流点直上①	放流点上流②	流入口	放流後			
分析項目	pH	—	5.5	6.5	6.0	7.0	7.1	6.9	7.1	6.9	7.1	7.1	
	Cd	カドミウム	mg/l	0.0010	0.0004	0.0009	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	Pb	鉛	mg/l										
	F	フッ素	mg/l	0.24	0.22	0.24	0.10	0.06	0.06	0.09	0.09	0.08	
	As	砒素	mg/l										
	T-Hg	総水銀	mg/l										
	Se	セレン	mg/l										
	B	ホウ素	mg/l										
	SS	浮遊物質	mg/l	11	1	13	<1	<1	<1	1	5	3	4
	Cu	銅	mg/l	0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.17	0.09	0.16	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硫酸イオン		mg/l										
	カルシウム		mg/l										
	EC	電気伝導度	mS/m										
	Na	ナトリウム	mg/l										
実施機関			国	国	国	国	国	国	国	国	国	国	



: 分析していないことを示す

「<〇. 〇」の表示は、〇. 〇mg/L未満を表す。



: 環境基準に不適合
(人の健康の保護に関する環境基準)
(年平均での評価であるため参考値)



: 排水基準に不適合