

水質分析結果


(2019年4月)

実施日4月1日

種別	単位	残土処理場		巡回水路放流 [プラント原水]	調整池放流・放流 [調整池放流水]	バックグラウンド [迂回水路放流点上流部]		新滝ヶ洞溜池		大萱黄瀬戸橋	小淵溜池流入		
		採取地点	コレゲート(東)			コレゲート(西)	放流点直上①	放流点上流②	流入口			放流後	
分析項目	pH	—	5.7	7.7	6.3	7.3	7.2	7.1	7.5	7.5	7.3	7.3	
	Cd	カドミウム	mg/l	0.0007	<0.0003	0.0007	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	Pb	鉛	mg/l										
	F	フッ素	mg/l	0.42	0.30	0.40	0.13	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08
	As	砒素	mg/l										
	T-Hg	総水銀	mg/l										
	Se	セレン	mg/l										
	B	ホウ素	mg/l										
	SS	浮遊物質	mg/l	4	<1	8	1	5	3	5	5	3	2
	Cu	銅	mg/l	0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.18	0.03	0.15	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.02	0.01	<0.01
		硫酸イオン	mg/l										
		カルシウム	mg/l										
	EC	電気伝導度	mS/cm										
	Na	ナトリウム	mg/l										
実施機関			市	市	市	市	市	市	市	市	市		

 : 分析していないことを示す

「<0.0」の表示は、0.0mg/L未満を表す。

 : 環境基準に不適合
(人の健康の保護に関する環境基準)
(年平均での評価であるため参考値)

 : 排水基準に不適合