

水質分析結果 (2019年6月)

実施日6月3日

種別		単位	残土処理場		巡回水路放流 [プラント原水]	調整池放流・放流 [調整池放流水]	バックグラウンド [巡回水路放流点上流部]		新滝ヶ洞溜池		大萱黄瀬戸橋	小渕溜池流入
採取地点			コルゲート(東)	コルゲート(西)			放流点直上①	放流点上流②	流入口	放流後		
分析項目	pH	-	5.6	6.8	6.0	7.1	7.3	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4
	Cd	カドミウム mg/l	0.008	<0.0003	0.0007	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	Pb	鉛 mg/l										
	F	フッ素 mg/l	0.48	0.30	0.37	0.14	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.09
	As	砒素 mg/l										
	T-Hg	総水銀 mg/l										
	Se	セレン mg/l										
	B	ホウ素 mg/l										
	SS	浮遊物質 mg/l	8	<1	1	2	3	1	1	1	4	2
	Cu	銅 mg/l	0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛 mg/l	0.18	0.03	0.18	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	硫酸イオン	mg/l										
	カルシウム	mg/l										
	EC	電気伝導度 mS/cm										
	Na	ナトリウム mg/l										
実施機関		市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市

: 分析していないことを示す

「<○. ○」の表示は、○. ○mg/L未満を表す。

: 環境基準に不適合

: 排水基準に不適合

(人の健康の保護に関する環境基準)

(年平均での評価であるため参考値)