

## 水質分析結果 (2020年6月)

実施日6月1日

種別		単位	残土処理場		巡回水路放流 [プラント原水]	調整池放流・放流 [調整池放流水]	バックグラウンド [迂回水路放流点上流部]		新滝ヶ洞溜池		大萱黄瀬戸橋	小淵溜池流入	
			採取地点	コルゲート(東)			コルゲート(西)	放流点直上①	放流点上流②	流入口			放流後
分析項目	pH	—	5.6	6.7	5.9	6.8	7.2	7.0	7.2	7.2	7.1	7.4	
	Cd	カドミウム	mg/l	0.0010	0.0008	0.0009	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	Pb	鉛	mg/l										
	F	フッ素	mg/l	0.34	0.48	0.46	0.14	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12	0.09
	As	砒素	mg/l										
	T-Hg	総水銀	mg/l										
	Se	セレン	mg/l										
	B	ホウ素	mg/l										
	SS	浮遊物質	mg/l	7	6	8	3	5	13	4	4	4	3
	Cu	銅	mg/l	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.22	0.18	0.20	0.01	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03
		硫酸イオン	mg/l										
		カルシウム	mg/l										
	EC	電気伝導度	mS/cm										
	Na	ナトリウム	mg/l										
実施機関			市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	

: 分析していないことを示す
 「<〇. 〇」の表示は、〇. 〇mg/L未満を表す。  
 : 排水基準に不適合  
 : 環境基準に不適合  
 (人の健康の保護に関する環境基準)  
 (年平均での評価であるため参考値)