


水質分析結果(2021年3月)

実施日:3月1日

種別	単位	残土処理場		調整池下流 [プラント原水]	調整池放流・放流 [調整池放流水]	バックグラウンド [迂回水路放流点上流部]		新滝ヶ洞溜池		大萱黄瀬戸橋	小淵溜池流入		
		コルゲート(東)	コルゲート(西)			放流点直上①	放流点上流②	流入口	放流後				
分析項目	pH	—	5.8	7.4	6.1	7.5	7.4	7.2	7.1	7.4	7.1	7.5	
	Cd	カドミウム	mg/l	0.0005	<0.0003	0.0005	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	Pb	鉛	mg/l										
	F	フッ素	mg/l	0.16	0.19	0.18	0.09	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.06
	As	砒素	mg/l										
	T-Hg	総水銀	mg/l										
	Se	セレン	mg/l										
	B	ホウ素	mg/l										
	SS	浮遊物質	mg/l	7	1	5	1	<1	1	3	7	4	1
	Cu	銅	mg/l	0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.09	0.01	0.09	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		硫酸イオン	mg/l										
		カルシウム	mg/l										
	EC	電気伝導度	mS/m										
	Na	ナトリウム	mg/l										
実施機関			国	国	国	国	国	国	国	国	国		



:分析していないことを示す

「<〇. 〇」の表示は、〇. 〇未満であることを表す。



:環境基準に不適合
(人の健康の保護に関する環境基準)
(年平均での評価であるため参考値)



:排水基準に不適合