


水質分析結果


(2021年6月)

実施日6月1日

種別	採取地点	単位	残土処理場		巡回水路放流 [プラント原水]	調整池放流・放流 [調整池放流水]	バックグラウンド [巡回水路放流点上流部]		新滝ヶ洞溜池		大萱黄瀬戸橋	小淵溜池流入	
			コルゲート(東)	コルゲート(西)			放流点直上①	放流点上流②	流入口	放流後			
分析項目	pH	-	4.9	6.6	5.1	6.9	7.2	6.9	7.2	7.2	7.1	8.9	
	Cd	カドミウム	mg/l	0.0021	0.0009	0.0019	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	Pb	鉛	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	F	フッ素	mg/l	0.68	0.38	0.61	0.10	0.07	0.09	0.08	0.09	0.07	
	As	砒素	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	T-Hg	総水銀	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Se	セレン	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	B	ホウ素	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	SS	浮遊物質	mg/l	8	3	8	<1	<1	<1	1	1	2	4
	Cu	銅	mg/l	0.06	0.01	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.40	0.16	0.35	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01
		硫酸イオン	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		カルシウム	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	EC	電気伝導度	mS/cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Na	ナトリウム	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
実施機関			市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	

 : 分析していないことを示す 「<0. 〇」の表示は、〇. 〇mg/L未満を表す。

 : 環境基準に不適合
(人の健康の保護に関する環境基準)
(年平均での評価であるため参考値)

 : 排水基準に不適合