水質分析結果 (2022年1月)

実施日1月5日

| | 種別 | | 単 位 | 残土処理場 | | 迅回水路放流 | 調整池放流・放流 | バックグラウンド [迂回水路放流点上流部] | | 新滝ヶ洞溜池 | | 大萱黄瀬戸橋 | 小渕溜池流入 |
|------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 採取地点 | | | コルゲート(東) | コルゲート(西) | [プラント原水] | [調整池放流水] | 放流点直上① | 放流点上流② | 流入口 | 放流後 | | |
| 分析項目 | рН | | - | 5.9 | 7.4 | 6.0 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.1 |
| | Cd | カドミウム | mg/l | <0.0003 | <0.0003 | 0.0006 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | Pb | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | |
| | F | フッ素 | mg/l | 0.15 | 0.27 | 0.24 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| | As | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | |
| | T-Hg | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | |
| | Se | セレン | mg/l | | | | | | | | | | |
| | В | ホウ素 | mg/l | | | | | | | | | | |
| | SS | 浮遊物質 | mg/l | 3 | <1 | <1 | <1 | 4 | <1 | 3 | 2 | <1 | <1 |
| | Cu | 銅 | mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | Zn | 亜鉛 | mg/l | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | <0.01 |
| | 硫酸イオン | | mg/l | | | | | | | | | | |
| | カルシウム | | mg/l | | | | | | | | | | |
| | EC | 電気伝導度 | mS/cm | | | | | | | | | | |
| | Na | ナトリウム | mg/l | | | | | | | | | | |
| | 5 | 実施機関 | | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 |

──:分析していないことを示す 「<〇. 〇」の表示は、〇. ○mg/L未満を表す。

(年平均での評価であるため参考値)