



水質分析結果(2022年3月)

実施日:3月1日

種別	単位	残土処理場		調整池下流 [プラント原水]	調整池放流・放流 [調整池放流水]	バックグラウンド [迂回水路放流点上流部]		新滝ヶ洞溜池		大萱黄瀬戸橋	小淵溜池流入
		コルゲート(東)	コルゲート(西)			放流点直上①	放流点上流②	流入口	放流後		
採取地点											
pH	—	5.8	7.4	6.0	6.9	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.4
Cd	カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	0.0004	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
Pb	鉛	mg/l									
F	フッ素	mg/l	0.11	0.25	0.16	0.12	0.08	0.07	0.09	0.10	0.08
As	砒素	mg/l									
T-Hg	総水銀	mg/l									
Se	セレン	mg/l									
B	ホウ素	mg/l									
SS	浮遊物質	mg/l	9	1	2	1	<1	<1	2	9	2
Cu	銅	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Zn	亜鉛	mg/l	0.02	<0.01	0.06	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硫酸イオン	mg/l									
	カルシウム	mg/l									
EC	電気伝導度	mS/m									
Na	ナトリウム	mg/l									
実施機関			国	国	国	国	国	国	国	国	国

分析項目

: 分析していないことを示す 「<0.0」の表示は、0.0未満であることを表す。

: 環境基準に不適合 (人の健康の保護に関する環境基準)
: 排水基準に不適合 (年平均での評価であるため参考値)