

水質分析結果 (2022年6月)

実施日6月1日

種別	単位	残土処理場		巡回水路放流 [プラント原水]	調整池放流・放流 [調整池放流水]	バックグラウンド [巡回水路放流点上流部]		新滝ヶ洞溜池		大萱黄瀬戸橋	小淵溜池流入		
		採取地点	コルゲート (東)	コルゲート (西)			放流点直上①	放流点上流②	流入口			放流後	
分析項目	pH	—	5.8	7.1	5.8	7.0	7.2	6.9	8.2	7.6	7.2	7.3	
	Cd	カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	0.0007	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	Pb	鉛	mg/l										
	F	フッ素	mg/l	0.17	0.35	0.43	0.13	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.09
	As	砒素	mg/l										
	T-Hg	総水銀	mg/l										
	Se	セレン	mg/l										
	B	ホウ素	mg/l										
	SS	浮遊物質	mg/l	<1	3	<1	<1	<1	17	2	3	6	1
	Cu	銅	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.03	0.05	0.14	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		硫酸イオン	mg/l										
		カルシウム	mg/l										
	EC	電気伝導度	mS/cm										
	Na	ナトリウム	mg/l										
	実施機関		市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	

: 分析していないことを示す 「<○. ○」の表示は、○. ○mg/L未満を表す。

: 環境基準に不適合 : 排水基準に不適合
 (人の健康の保護に関する環境基準)
 (年平均での評価であるため参考値)