


# 水質分析結果


(2023年1月)

実施日1月6日

種別	単位	残土処理場		巡回水路放流 [プラント原水]	調整池放流・放流 [調整池放流水]	バックグラウンド [迂回水路放流点上流部]		新滝ヶ洞溜池		大萱黄瀬戸橋	小淵溜池流入		
		コルゲート(東)	コルゲート(西)			放流点直上①	放流点上流②	流入口	放流後				
採取地点													
分析項目	pH	-	5.9	7.6	6.0	7.0	7.3	7.0	7.0	7.3	7.3	7.4	
	Cd	カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	Pb	鉛	mg/l										
	F	フッ素	mg/l	0.13	0.27	0.19	0.12	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07
	As	砒素	mg/l										
	T-Hg	総水銀	mg/l										
	Se	セレン	mg/l										
	B	ホウ素	mg/l										
	SS	浮遊物質	mg/l	6	<1	1	<1	1	<1	1	2	<1	<1
	Cu	銅	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.03	<0.01	0.06	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		硫酸イオン	mg/l										
		カルシウム	mg/l										
	EC	電気伝導度	mS/cm										
	Na	ナトリウム	mg/l										
実施機関			市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	

 : 分析していないことを示す      「<0. 〇」の表示は、〇. 〇mg/L未満を表す。

 : 環境基準に不適合  
(人の健康の保護に関する環境基準)

 : 排水基準に不適合  
(年平均での評価であるため参考値)