

水質分析結果(2023年3月)

実施日:3月1日

種別	単位	残土処理場		調整池下流 [プラント原水]	調整池放流・放 流 [調整池放流水]	バックグラウンド [迂回水路放流点上流部]		新滝ヶ洞溜池		大萱黄瀬戸橋	小渕溜池流入
		コルゲート(東)	コルゲート(西)			放流点直上①	放流点上流②	流入口	放流後		
分析項目	pH	—	5.7	7.1	6.1	6.7	6.9	6.6	6.7	6.8	6.8
	Cd カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	Pb 鉛	mg/l									
	F フッ素	mg/l	0.08	0.22	0.11	0.09	<0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05
	As 硒素	mg/l									
	T-Hg 総水銀	mg/l									
	Se セレン	mg/l									
	B ホウ素	mg/l									
	SS 浮遊物質	mg/l	7	2	1	1	<1	<1	<1	2	1
	Cu 銅	mg/l	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
	Zn 亜鉛	mg/l	0.03	0.01	0.05	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硫酸イオン	mg/l									
	カルシウム	mg/l									
	EC 電気伝導度	mS/m									
	Na ナトリウム	mg/l									
実施機関		国	国	国	国	国	国	国	国	国	国

:分析していないことを示す

「<○. ○」の表示は、○. ○未満であることを表す。

:環境基準に不適合

:排水基準に不適合

(人の健康の保護に関する環境基準)

(年平均での評価であるため参考値)