


No.	13-5-1	場所	大鹿村 滝沢川	次世代への継承キーワード
名称	滝沢川に上流から押し出した土砂			地域コミュニティ
災害現象	土砂流出			河川
補足事項				支流
河川	滝沢川			
支流				

諏訪市 岡谷市 辰野町 箕輪町 南箕輪村 伊那市 高遠町 長谷村 宮田村 駒ヶ根市 飯島町 中川村 **大鹿村** 松川町 高森町 豊丘村 喬木村 上村 飯田市 南信濃村 清内路村 阿智村 浪合村 平谷村 下條村 阿南町 売木村 天龍村

概要	<p>最大の災害は大西山の大崩落であった。ただ、被害は小渋川流域だけでなく支流の青木川・鹿塩川など流域全域に及んだ。とくに北部の鹿塩川上流の北川では鉄砲水が襲い掛かり、人命・家屋・農地が失われた。二十九日まで人々が孤立無援の状態で、ようやく三十日に新聞社ヘリの救助が入った。</p> <p>●体験談：災害当時 大鹿村役場に勤務</p> <p>当時一番印象に残っているのは消防団員 200 名が出動し、自分もその中に入って行方不明者の救助にあたった。搜索の末に見付けた方々の服はみな脱げてしまっていた。また、顔も体も泥だらけだったので、水で洗ってあげた。</p>
----	---

記録



滝沢川の上流から押し出してきた土砂

出典	
備考	

