

No.	19-3-6	場所	飯田市 長姫町		次世代への継承キーワード
名称	大穴があいた飯田市長姫町付近			地形・地質理解	
災害現象	陥没			河川	野底川
補足事項				支流	

諏訪市
岡谷市
辰野町
箕輪町
南箕輪村
伊那市
高遠町
長谷村
宮田村
駒ヶ根市
飯島町
中川村
大鹿村
松川町
高森町
豊丘村
喬木村
上村
飯田市
南信濃村
清内路村
阿智村
浪合村
平谷村
下條村
阿南町
売木村
天龍村

飯田市の野底川を流れ下った土石流により、山麓部の街は破壊され、土石流の末端が市街地まで流れ込んだ。二階のひさしまで土砂が達した家もあり、上流では川端あった製綿工場が流され、7名が犠牲となった。一方、飯田松川では、大雨が降ったにもかかわらず、野底川などの河川と比較して被害は少なかった。

●被害状況の記録：新聞社掲載記事

飯田市内の道路は山の手から川で運ばれたどろや木の根などでいっぱい。こわれた戸やカワラなどがちらばって都市計画の美をほこる飯田市もむざんな姿に一変。市内東中央通りは地盤の下を通っている谷川のためけずりとられ、ぽっかり大穴をあけ、近くの人々を不安におとしめている。

（「信濃毎日新聞」掲載記事より）

記 録



大穴があいた飯田市長姫町付近

出典	「語り継ぐ災害の記録」p.22/「信濃毎日新聞」掲載記事				
備考					

