

梅雨前線の停滞から始まった雨が 台風の接近に伴い集中豪雨をもたらした。

住宅街の浸水状況(飯田市川路)




天竜橋下流右岸の家屋浸水状況
(飯田市時又)




国鉄飯田線の被災状況(高森町下平)




決壊した町道(高森町)





土砂により埋め尽くされた田畑
(飯田市川路)




●伊那谷の日雨量分布図
(6月27日)



●6月27日15時及び28日15時の気圧等高図



伴野堤防の被災状況
(豊丘村伴野)



一日で325mm(飯田測候所)の雨量を記録した集中豪雨と脆弱な地質構造など、いくつかの要因が重なり大災害となりました。