

天竜川と支川間沢川合流点の氾濫
(松川町生田)



川路小学校の浸水状況
(飯田市川路)

川路駅周辺の浸水状況
(飯田市川路)




埋没した水田地帯
(高森町)



明神橋下流の氾濫状況
(高森町下市田・豊丘村伴野)

国道152号水神橋下流の出水状況
(飯田市下久堅)



龍江地区の浸水状況
(飯田市龍江)



水神橋下流清水の出水状況
(飯田市松尾)



飯田市の川路地区は、久米川や天竜川からの土砂を含んだ洪水で浸水し、江戸時代の大洪水である「^{ひつじ}未の満水」さながらの状態となりました。濁水は住宅の2階まで達し、全半壊、床上・床下浸水などが相次ぎました。川路駅も屋根まで浸かり、川路小学校は2階の窓まで浸水しました。当時日本三大桑園といわれた広大な桑畑も大被害を受けました。

天竜川 川路・龍江・竜丘地区における被害