令和6年度　重要水防箇所一覧表

水防管理団体　南箕輪村

重要度ランク	番号	河川名	左右岸の別	位置　距離標	位置　地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	11	天竜川	右	199.2k+165m～199.4k+0m	南箕輪村北殿	20	越水(溢水)	積土のう	B-134,B-135
A	34	天竜川	左	199.2k+115m～199.6k+25m	南箕輪村北殿	340	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	52	天竜川	左	198.8k+59m～199.2k+68m	南箕輪村北殿	420	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	53	天竜川	左	199.2k+32m～199.2k+82m	南箕輪村北殿	50	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
B	54	天竜川	左	199.2k+115m～199.6k+25m	南箕輪村北殿	340	堤体漏水	月の輪	
B	129	天竜川	右	195.8k+102m～197.4k+214m	南箕輪村田畑	290	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	130	天竜川	右	197.8k+111m～198.2k+123m	南箕輪村北殿	430	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	131	天竜川	右	198.2k+146m～198.6k+185m	南箕輪村北殿	480	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	132	天竜川	右	198.2k+146m～198.6k+185m	南箕輪村北殿	480	堤体漏水	月の輪	
B	133	天竜川	右	198.8k+34m～199.2k+165m	南箕輪村北殿	540	越水(溢水)	積土のう	
B	134	天竜川	右	198.8k+34m～199.8k＋26m	南箕輪村北殿	990	堤体漏水	月の輪	
B	135	天竜川	右	199.2k+165m～199.4k+0m	南箕輪村北殿	20	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	136	天竜川	右	199.4k+0m～199.8k＋26m	南箕輪村北殿	430	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
要注意	3	天竜川	右	199.2k＋0～199.2k＋100	南箕輪村北殿	100	漏水		
B	4	天竜川	左右	196.8k+123m	伊那市野底・南箕輪村田畑		工作物		明神橋