



【施設効果事例】鋼製セル群堰堤(長野県飯島町)



場所:長野県飯島町(天竜川水系
与田切川)
日時:令和4年9月1日14時50分
状況:天竜川水系与田切川にて、
土石流が発生。令和4年3月
に復旧した**鋼製セル群堰堤**
により、土砂を捕捉。下流へ
の被害を未然に防ぎ、効果を
発揮。

【位置図】



【土石流の流出状況】



【鋼製セル群堰堤における捕捉状況】



今後、へり調査及び詳細な調査を実施する予定。