

令和7年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 南箕輪村

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	11	天竜川	右	199.2k+165m~199.4k+0m	南箕輪村北殿	20	越水(溢水)	積土のう	B-134, B-135
A	33	天竜川	左	199.2k+115m~199.6k+25m	南箕輪村北殿	340	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	53	天竜川	左	198.8k+59m~199.2k+68m	南箕輪村北殿	420	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	54	天竜川	左	199.2k+32m~199.2k+82m	南箕輪村北殿	50	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
B	55	天竜川	左	199.2k+115m~199.6k+25m	南箕輪村北殿	340	堤体漏水	月の輪	
B	130	天竜川	右	195.8k+102m~197.4k+214m	南箕輪村田畑	290	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	131	天竜川	右	197.8k+111m~198.2k+123m	南箕輪村北殿	430	越水(溢水)	積土のう	河積不足
B	132	天竜川	右	198.2k+146m~198.6k+185m	南箕輪村北殿	480	越水(溢水)	かみり堤(積土のう)	河積不足
B	133	天竜川	右	198.2k+146m~198.6k+185m	南箕輪村北殿	480	堤体漏水	月の輪	
B	134	天竜川	右	198.8k+34m~199.2k+165m	南箕輪村北殿	540	越水(溢水)	積土のう	
B	135	天竜川	右	198.8k+34m~199.8k+26m	南箕輪村北殿	990	堤体漏水	月の輪	
B	136	天竜川	右	199.2k+165m~199.4k+0m	南箕輪村北殿	20	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	重点-11 河積不足
B	137	天竜川	右	199.4k+0m~199.8k+26m	南箕輪村北殿	430	越水(溢水)	かみり堤(積土のう)	河積不足
要注意	5	天竜川	右	199.2k+0~199.2k+100	南箕輪村北殿	100	漏水	月の輪	
B	4	天竜川	左右	196.8k+123m	伊那市野底・南箕輪村田畑		工作物	明神橋	桁下不足