

11、実施状況写真

8月7日(金)

## 三峰川流域見学

現場見学



・藤沢川砂防林工事



コンクリート打設状況  
コンクリートに足を取られる場面も・・・

美和ダム見学



・美和ダム広報施設「みわっこ」



美和ダムにて、排砂バイパストンネルの  
状況を見学し、土砂についての問題を  
考えました

与田切川流砂観測装置見学



日本でここにしかない、土砂の流砂観測が行える  
施設を見学し、その仕組みを理解しました

閉講式



学生のみなさん、4日間お疲れさ  
までした。  
天候には恵まれませんでした  
が、各箇所において真剣に話を  
聞き、積極的に取り組んで頂き  
ました。  
このキャンプ砂防で学んだこと  
が少しでも今後の人生のお役に  
立てれば幸いです。