

1. 事故発生日 平成22年6月21日(月) 12:00頃
2. 発生場所 長野県下伊那郡大鹿村鹿塩
3. 工事名 平成21年度 天竜川水系入谷地すべりG2ブロック対策工事
4. 施工業者 神稲建設株式会社
5. 工期 平成 21年10月 3日 ~ 平成 22年 6月30日
6. 請負金額 236,250千円
7. 工事内容 シュウスイセイ
集水井工 6基 横ボーリング工 4基
8. 事故概要 集水井の中で清掃作業中、1名の作業員が倒れた。
救助に向かった、2名も集水井の中で倒れた。
9. 被害状況 2名死亡、1名が病院の集中治療室で治療中。
10. 事故原因 現在、警察で調査中

天竜川上流・流域図(砂防・地すべり対策)

