

探査用ラジコンヘリによる調査及び現地調査の状況

←→ 現地調査ルート(駒ヶ根橋～しらび平)
 H26.2.28 AM6:30～8:50
 小規模な雪崩が数箇所あったが、河床が閉塞している箇所は見受けられない。
 ①～③ ラジコンヘリによる撮影
 ④～⑪ 現地調査による撮影

