



DATE: 令和3年8月15日13時30分現在

国土交通省 天竜川上流河川事務所

天竜川左岸（208.2kp 付近）管理用通路の欠損発生

【河川情報 第3報】（13時30分 発表）

1. 概要： 令和3年8月15日午前10時頃、天竜川左岸 208.2kp 付近（上伊那郡辰野町）で管理用通路の欠損（L=40m 程度）が発生しました。
現在詳細を確認中です。

2. 資料： 位置図 現地写真

3. 配布先： 伊那記者クラブ、駒ヶ根市記者クラブ、飯田市記者クラブ


4. 問い合わせ先

国土交通省 天竜川上流河川事務所 風水害災害対策支部

担当：事業対策官 丹羽 隆志 管理課長 隅田 知孝

【TEL】0265-81-6460

被災箇所位置図



天竜川左岸 208.2kp地点 (上伊那郡辰野町)

令和3年8月15日10時時点

